

Temperature Range:

0° F to 220° F

Rango de Temperatura:

0° F a 220° F



ACURITE®

Fast response time

Rápido tiempo de respuesta

Soft grip

Agarre suave



Instructions for use:

1. Insert probe into thickest part of meat or fowl at end of cooking time. Be sure tip is not touching bone, gristle, the pan or inserted into cavity of fowl.
2. Obtain an accurate temperature reading after the temperature indicator stops moving (approximately 5-10 seconds).

Care Instructions:

Wipe with damp cloth.

Instrucciones de uso:

1. Al final del tiempo de cocinado, inserte la sonda en la parte más gruesa de la carne o del ave. Asegúrese que la punta no toque hueso, cartílago, el tazón, o que esté insertada en la cavidad del ave.
2. Obtenga una lectura de temperatura precisa después que el indicador de temperatura deje de moverse (aproximadamente 5-10 segundos).

Instrucciones de lavado: Límpielo con un paño húmedo.

To calibrate:

To check thermometer for accuracy, fill a container with crushed ice and add water. Wait approximately 1 minute. Insert 2 inches of the probe into the ice bath for 30 seconds, or until the temperature indicator stops. If the unit does not read 32°F, grip the recalibration nut (see figure A) by hand. Rotate the thermometer right or left until the pointer reaches the red freeze test indicator.

Para calibrar:

Para revisar la precisión del termómetro, llene un recipiente con hielo molido y vierta agua. Espere aproximadamente 1 minuto. Inserte la sonda a 5cm de profundidad en el baño de hielo durante 30 segundos o hasta que se detenga el indicador de temperatura. Si la unidad no lee 32°F(0°C), tome con la mano la tuerca de recalibración (vea la figura A). Gire el termómetro a la izquierda o a la derecha hasta que el puntero llegue al indicador rojo de prueba de congelación.

⚠ WARNING:

DO NOT leave in oven, rotisserie, grill or microwave during cooking cycle.

⚠ ADVERTENCIA:

NO lo deje en el horno, rostitero, parrilla u horno de microondas durante el ciclo de cocinado.

Product Facts

Measurement Range

Temperature: 0°F to 220°F

model# 00987

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA

Customer Support:
877-221-1252

www.AcuRite.com

AcuRite is a registered trademark of Chaney Instrument Co.
965 Wells St. • Lake Geneva, WI 53147

**Limited
10-Year Warranty**
Register your product
on AcuRite.com
**Garantía
Limitada de 10 Años**
Registre su producto
en AcuRite.com